

## 2026年3月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2026/3/1	南湖	力行楼“智慧矿山工业级实景教学中心”施工作业现场	1. 灭火器、消防沙配备不足； 2. 本学期开工前未进行电气线路安全检查； 3. 本学期开工前未进行灭火演练、疏散演练的安全教育与培训； 4. 消防设施台账，安全教育培训记录等相关材料不足。	3月12日复查，已整改完毕，加强巡查。
2	2026/3/1	南湖	矿业科学中心C区	1. 矿业科学中心C区大厅安全学院实验场所内易燃杂物多、实验设备和材料堆放凌乱； 2. 矿业科学中心C区大厅煤炭国重实验中心安全责任网格未及时更新、个别室内消火栓玻璃、疏散指示灯损坏、电线存在私拉乱接、老化、电源盒松动等情况。	3月12日复查，已整改完毕，加强巡查。
3	2026/3/2	文昌	学34楼	1. 313房间电水壶、蒸蛋器各1个； 2. 310房间一名学生在室内抽烟。	通报所在学院处理，加强抽查。
4	2026/3/2	文昌	科创园区办公室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
5	2026/3/2	文昌	银河物业办公室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
6	2026/3/2	南湖	力行楼“智慧矿山工业级实景教学中心”施工作业现场	施工区域安全检查，并测试现场消火栓水压，水压正常。	安全提醒，加强巡查。
7	2026/3/4	南湖	资源学院	资源学院一层西侧室内消火栓漏水，已报修处理。	3月10日复查，已整改完毕，加强巡查。
8	2026/3/4	南湖	建筑与设计学院	A105木工坊、A102综合材料实验室，东西走道杂物、易燃物（木条）堵塞疏散通道。	3月19日复查，已整改完毕，加强巡查。
9	2026/3/5	南湖	桃4楼	物业值班室物联网系统故障。	3月10日复查，已整改完毕，加强巡查。
10	2026/3/6	南湖	博学楼	动火作业安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
11	2026/3/6	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇10幢，共发现电动自行车“飞线充电”8处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
12	2026/3/10	南湖	力行楼“智慧矿山工业级实景教学中心”施工作业现场	施工现场部分消火栓缺少消防枪头、消防水带。	责令整改，加强巡查。
13	2026/3/10	南湖	桃苑广场学海方舟书店	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
14	2026/3/10	南湖	桃苑广场智汇电子商户	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
15	2026/3/11	文昌	学33楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

16	2026/3/12	南湖	松4楼B7062房间动火作业现场	1. 现场动火作业人与申请动火作业人不符； 2. 动火作业公示牌，风险等级项未填写。	责令整改，加强巡查。
17	2026/3/12	南湖	行健东路	编号“004”号室外消火栓漏水。	3月14日复查， 已整改完毕，加强巡查。
18	2026/3/12	文昌	教3楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
19	2026/3/12	文昌	文创超市打印社	电气线路敷设不规范，弱电线路、强电线路堆积在一起。	责令整改，加强巡查。
20	2026/3/12	文昌	教1南楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
21	2026/3/12	文昌	辣不二餐厅	消防器材摆放位置不明显，已现场整改。	安全提醒，加强巡查。
22	2026/3/12	文昌	文昌餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
23	2026/3/13	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇8幢，共发现电动自行车“飞线充电”5处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
24	2026/3/13	文昌	风味小吃城	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
25	2026/3/13	文昌	灵峰超市	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2026/3/18	南湖	力行楼“智慧矿山工业级实景教学中心”施工作业现场	1. 消防水带摆放位置不符合规范； 2. 因现场喷砂作业过程中，粉尘覆盖灭火器表面，导致灭火器标识、表盘、部件等模糊不清。	责令整改，加强巡查。
27	2026/3/19	南湖	桃2楼	安全检查并对物业工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
28	2026/3/19	南湖	明德礼堂	明德礼堂水系统阀组，室内各类供水阀门处于关闭状态，已整改。	安全提醒，加强巡查。
29	2026/3/19	南湖	兰3楼	兰3楼B6061、B6081、B6171房间阳台堆积杂物。	通报所在学院处理，加强抽查。
30	2026/3/20	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇2幢，共发现电动自行车“飞线充电”4处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
31	2026/3/20	文昌	工程咨询研究院	部分灭火器超期使用，已现场整改。	安全提醒，加强巡查。
32	2026/3/20	文昌	文昌餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

33	2026/3/20	文昌	京东快递站	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
34	2026/3/26	文昌	校园电动自行车充电桩	安全检查校园电动自行车充电桩。	安全提醒，加强巡查。
35	2026/3/26	南湖	行健楼	行健楼地下室湿式报警阀延时器漏水，已报修处理。	安全提醒，加强巡查。
36	2026/3/26	文昌	学6楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
37	2026/3/26	文昌	综合楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
38	2026/3/26	文昌	文昌校区1号车间	动火作业安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
39	2026/3/27	文昌	学7楼	学7楼110房间电煮锅1个。	通报所在学院处理，加强抽查。
40	2026/3/27	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”6处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
41	2026/3/27	南湖	力行楼“智慧矿山工业级实景教学中心”施工作业现场	1. 现阶段施工工艺为“塑石喷涂”，因工艺要求，大部分区域无照明，施工现场原有的灭火器、消防沙，墙面上的疏散指示标识、应急疏散示意图等均已被移除，该工艺预计29日结束，工艺结束后复原，下周复查。 2. 施工现场因“塑石喷涂”工艺要求，存在灯光缺失、通风不畅问题，要求施工单位在早、中、晚休息时段，逐一清点现场作业人员，严防人员滞留、被困等安全隐患。 3. 要做好通风，严防有限空间作业可燃气体爆炸风险。 4. 办公区域、施工现场严格执行“人走断电”制度，人员离开后及时关闭所有电源，杜绝用电安全隐患。	责令整改，加强巡查。
42	2026/3/27	南湖	松3楼	松3楼A2041、A2051房间阳台堆积杂物。	通报所在学院处理，加强抽查。