

## 2025年12月保卫处安全巡查情况通报

| 序号 | 巡查时间                                   | 校区 | 巡查部位或责任单位                     | 巡查情况及发现问题  | 处理情况                       |
|----|--|----|-------------------------------|--|----------------------------|
| 1  | 2025/12/4                              | 南湖 | 松3楼南侧<br>松苑生活超市               | 超市物品遮挡室外消火栓。   | 12月5日复查<br>已整改完毕，加强巡查。     |
| 2  | 2025/12/5                              | 文昌 | 文昌居民区                         | 联合文昌居民区物业公司开展电动自行车“飞线充电”专项检查，发现电动自行车“飞线充电”10处。   | 责令整改，加强巡查。                 |
| 3  | 2025/12/5                              | 文昌 | 附属小学二部                        | 北侧树林里堆积废旧桌椅板凳等杂物。  | 12月10日复查<br>已整改完毕，加强巡查。    |
| 4  | 2025/12/5                              | 南湖 | 环测学院楼                         | 环测学院B103房间门口应急照明灯故障。   | 12月10日复查<br>已整改完毕，加强巡查。    |
| 5  | 2025/12/9                              | 南湖 | 杏3楼一层                         | 宿舍阳台防护板遮挡逃生窗。  | 12月10日复查<br>已整改完毕，加强巡查。    |
| 6  | 2025/12/11                             | 南湖 | 梅1楼北侧无人快递站                    | 缺少火灾自动报警设备。  | 2026年1月4日复查<br>已整改完毕，加强巡查。 |
| 7  | 2025/12/11                             | 南湖 | 竹4楼南侧<br>实业公司便利店              | 缺少火灾自动报警设备。  | 2026年1月4日复查<br>已整改完毕，加强巡查。 |
| 8  | 2025/12/11                             | 南湖 | C吧                            | 感烟探测器设置不符合规范要求，被室内吊顶遮挡。  | 2026年1月4日复查<br>已整改完毕，加强巡查。 |
| 9  | 2025/12/11                             | 南湖 | 1909书吧                        | 感烟探测器设置不符合规范要求，被室内吊顶遮挡。  | 2026年1月4日复查<br>已整改完毕，加强巡查。 |
| 10 | 2025/12/11                             | 南湖 | 桃苑广场学生创业门面房<br>勿凡创意设计、旷世矿石工作室 | 灭火器箱被遮挡。   | 责令整改，加强巡查。                 |
| 11 | 2025/12/11                             | 南湖 | 桃苑广场学生创业门面房<br>星缘遥光天文、缘深体育工作室 | 用电不规范，存在饮水机长期闲置不断电等问题隐患。   | 责令整改，加强巡查。                 |
| 12 | 2025/12/12                             | 文昌 | 科创1号楼C座<br>(资源学院实验室)          | 办公室电源线路杂乱，未配置灭火器材。   | 12月31日复查<br>已整改完毕，加强巡查。    |
| 13 | 2025/12/12<br>2025/12/15<br>2025/12/22 | 南湖 | 力行楼地下“智慧矿山工业级<br>实景教学中心”作业现场  | 1. 安全出口灯、疏散指示标志、应急照明灯具因施工改造大量被破坏，严重影响紧急状态下人员的快速识别与安全疏散；<br>2. 施工现场的安全出口数量不足；<br>3. 施工现场未按照现有建筑布局张贴疏散逃生路线示意图，也未制定针对施工阶段的专项应急疏散预案；<br>4. 部分消火栓、防火卷帘等关键消防设施在施工过程中遭到损坏；<br>5. 施工现场安全警示标识、禁止标识、指令标识等设置不足；<br>6. 施工人员安全培训深度不够。 | 12月26日复查<br>已整改完毕，加强巡查。    |
| 14 | 2025/12/12                             | 南湖 | 桃2楼                           | 桃2楼A3102房间阳台有杂物，并有大量烟头。（责任学院：孙越崎学院）。   | 通报所在学院处理，加强抽查。             |

|    |            |    |                                   |   |                          |
|----|------------|----|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 15 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>中国移动商户                    | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出:<br>1. 存在人走未断电行为;<br>2. 存在堆放易燃杂物现象;<br>3. 缺少火灾自动报警设备。                                 | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 16 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>精益眼镜店                     | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出:<br>1. 存在堆放易燃杂物现象;<br>2. 配电箱被柜体遮挡;<br>3. 缺少火灾自动报警设备。                                  | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 17 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>国际标榜理发店                   | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出:<br>1. 室内消火栓被遮挡, 且无明显消防标识;<br>2. 现场灭火器超期使用4具, 损坏1具;<br>3. 缺少火灾自动报警设备。                 | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 18 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>学海方舟书店                    | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出缺少火灾自动报警设备。  | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 19 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>图美文印店                     | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出缺少火灾自动报警设备。  | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 20 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>中国电信商户                    | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出:<br>1. 西侧疏散玻璃门破损;<br>2. 缺少火灾自动报警设备。   | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 21 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>智汇电子商户                    | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出:<br>1. 存在堆放易燃杂物现象;<br>2. 存在人走未断电行为;<br>3. 缺少火灾自动报警设备;<br>4. 商户存在乱丢烟头问题。               | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 22 | 2025/12/12 | 南湖 | 桃苑广场<br>屿白造型理发店                   | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出:<br>1. 电气线路私拉乱接;<br>2. 缺少火灾自动报警设备。  | 12月29日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 23 | 2025/12/16 | 南湖 | 环测学院楼地下室                          | 编号“-1F-01”室内消火栓已现场维修, 编号“-1F-06”室内消火栓当日已紧急抢修并修复。  |                          |
| 24 | 2025/12/18 | 文昌 | 西院菜鸟驿站                            | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出室内大量易燃物堆积。   | 12月24日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 25 | 2025/12/19 | 文昌 | 文昌居民区                             | 联合文昌居民区物业公司开展电动自行车“飞线充电”专项检查, 发现电动自行车“飞线充电”1处。  | 责令整改, 加强巡查。              |
| 26 | 2025/12/22 | 文昌 | 嘉园餐厅                              | 徐州市消防救援支队来校开展“双随机检查”, 检查中发现嘉园餐厅西门口处室内消火栓存在有水无压现象。   | 责令整改, 加强巡查。              |
| 27 | 2025/12/22 | 南湖 | 梅苑餐厅                              | 徐州市消防救援支队来校开展“双随机检查”, 检查中发现:<br>1. 梅苑餐厅消防控制室内违规设置住宿场所, 且消防主机线路敷设杂乱;<br>2. 梅苑餐厅西门口疏散楼梯间一层拐角处, 违规用泡沫保温板搭建储藏室。 | 12月23日复查<br>已整改完毕, 加强巡查。 |
| 28 | 2025/12/24 | 文昌 | 科创4号楼                             | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒, 查出室内消火栓无水。   | 责令整改, 加强巡查。              |
| 29 | 2025/12/25 | 文昌 | 主楼、学1楼、教2楼、教4楼、<br>教1北楼、教1南楼、嘉园餐厅 | 安全检查并对现场工作人员做安全提醒。  | 安全提醒, 加强巡查。              |
| 30 | 2025/12/26 | 文昌 | 文昌居民区                             | 联合文昌居民区物业公司开展电动自行车“飞线充电”专项检查, 发现电动自行车“飞线充电”3处。  | 责令整改, 加强巡查。              |

|    |            |    |       |                             |            |
|----|------------|----|-------|-----------------------------|------------|
| 31 | 2025/12/26 | 南湖 | 竹2楼北侧 | 竹2楼北侧移动板房处，发现电动三轮车“飞线充电”1处。 | 责令整改，加强巡查。 |
| 32 | 2025/12/26 | 南湖 | 桃3楼东侧 | 桃3楼东侧充电桩附近，发现电动三轮车“飞线充电”1处。 | 责令整改，加强巡查。 |