

2023年5月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2023. 5. 5	南湖	桃4楼A区5层、杏1楼B区、行健楼地库西风机房旁	疏散指示灯故障灯亮。	安排维修，加强巡查。
2	2023. 5. 6	南湖	梅2楼大厅	微型消防站玻璃碎裂，有划伤隐患。	安排维修，加强巡查。
3	2023. 5. 9	南湖	梅3楼B区3层	消火栓灭火器一体箱的门框损坏。	安排维修，加强巡查。
4	2023. 5. 12	南湖	杏1楼A区4层	消火栓灭火器一体箱的门扣损坏。	安排维修，加强巡查。
5	2023. 5. 15	南湖	博4楼C区2层	疏散指示灯损坏。	安排维修，加强巡查。
6	2023. 5. 16	南湖	桃苑餐厅、梅园餐厅	一楼部分消防应急灯不亮。	安排维修，加强巡查。
7	2023. 5. 16	南湖	松苑餐厅	例行消防安全巡查。	加强巡查。
8	2023. 5. 16	文昌	懋苑物流中心	1. 物流中心疏散指示标志未按消防安全标准进行安装。 2. 物流中心中间建筑缺失的应急照明灯具仍未安装。	责令整改，待复查。
9	2023. 5. 16	文昌	文昌餐厅	1. 文昌餐厅2层一应急照明灯故障未修复。 2. 文昌餐厅2层多个风扇线路裸露悬挂，建议经理将裸露的电线套上线管。 3. 后厨两具灭火器欠压。	责令整改，待复查。
10	2023. 5. 16	文昌	风味小吃城	1. 二层配电间未配置的防火门已安装换新 2. 一层厨房明火区域已经设置防火分割。 3. 安全疏散灯已修复。	加强巡查。
11	2023. 5. 17	南湖	桃3、桃5楼商铺	部分灭火器罐体老化，已到报废期限。	责令整改，待复查。

12	2023. 5. 17	南湖	桃4楼物流园	桃四楼物流园东北角消防通道堵塞。	责令整改，待复查。
13	2023. 5. 17	南湖	天猫超市	天猫超市西北角仓库消防器材损坏。	责令整改，待复查。
14	2023. 5. 17	文昌	嘉园餐厅、学苑餐厅、沁园餐厅	例行巡查学苑餐厅消防安全，提醒负责人注意消防安全及加强员工消防安全培训。	加强巡查。
15	2023. 5. 17	文昌	徐海学院建筑设计系实验室	电动车室内充电，已告诫相关责任人电动车室内充电隐患、消防安全法律法规与校园规范，现场整改。	现场整改，加强复查
16	2023. 5. 17	文昌	文昌北门收发室	一具灭火器超压需更换。	责令整改，待复查。
17	2023. 5. 17	南湖	伟业图文	网线、电线排布混乱，线路比较乱需整	责令整改，待复查。
18	2023. 5. 24	南湖	机电学院楼	消防应急灯故障。	安排维修，加强巡查。
19	2023. 5. 24	南湖	消控室、水泵房	“双随机”检查。	加强巡查。
20	2023. 5. 30	文昌	学5楼	学5楼微型消防站内灭火器下月到期，管理员已提前在消防系统上报修。	安排维修，加强巡查。