

## 2023年2月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2023. 2. 1	文昌	体育场	1. 看台雨棚现场作业需进行火焰切割，已办理动火申请，操作人员有操作证。 2. 现场提醒作业人员注意消防安全并在安全检查本上签字。	加强巡查。
2	2023. 2. 16	文昌	学2、5、6、7楼 学生公寓	现场拆除故障烟感40余个。	安排维修，加强巡查。
3	2023. 2. 20	南湖	体育馆	1F-04室内消火栓手轮滑丝。	安排维修，加强巡查。
4	2023. 2. 21	南湖	博五楼地下室	室内栓漏水。	安排维修，加强巡查。
5	2023. 2. 23	文昌	北门配电室	例行巡查配电室安全情况。	加强巡查。
6	2023. 2. 26	文昌	懋苑物流中心	懋苑物流中心内违规给电动车充电。	整改完毕，加强巡查。