

## 2026年5月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2026/5/8	南湖	杏3楼	杏3楼南侧车棚消防栓阀门出现漏水，已现场维修。	安全提醒，加强巡查。
2	2026/5/8	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”8处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
3	2026/5/8	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现“楼梯间堆放杂物”2处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
4	2026/5/8	文昌	实验室废弃物安全净化暂存柜	安全检查实验室废弃物安全净化暂存柜。	安全提醒，加强巡查。
5	2026/5/8	文昌	文昌校区山林区域	文昌校区山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。
6	2026/5/8	文昌	科创3号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
7	2026/5/8	文昌	科创2号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
8	2026/5/8	文昌	教2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
9	2026/5/9	南湖	力行楼A区“智慧矿山工业级实景教学中心”施工现场	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
10	2026/5/9	文昌	学10楼	学10楼223房间电热锅1个。	通报所在学院处理，加强抽查。
11	2026/5/11	南湖	博物馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
12	2026/5/12	南湖	桃4楼东侧	务工人员在桃4楼东侧切割食堂废弃炉灶，存在未办理动火作业审批手续、未设置施工隔离防护等安全隐患。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
13	2026/5/15	文昌	学34楼	学34楼409房间纸箱杂物堆放严重。	通报所在学院处理，加强抽查。
14	2026/5/15	文昌	学8楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
15	2026/5/15	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”1处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。

16	2026/5/15	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现“楼梯间堆放杂物”1处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
17	2026/5/15	南湖	力行楼A区“智慧矿山工业级实景教学中心”施工现场	该项目已进入地坪施工阶段，本期施工接近尾声，目前正陆续开展消防设施设备安装作业。要求施工负责人要确保原有消防设施设备和消防系统完好有效，不影响楼宇其他部位消防设施和消防系统。	安全提醒，加强巡查。
18	2026/5/15	南湖	松苑生活超市	1. 部分货物堆放遮挡消火栓箱体，影响消火栓正常取用； 2. 灭火器检查表为2025年设置，未更新且未按规定进行检查。	责令整改，加强巡查。
19	2026/5/15	南湖	桃苑物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
20	2026/5/15	南湖	松4楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
21	2026/5/15	南湖	力行楼7层施工区域	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
22	2026/5/19	南湖	桃5楼C区	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
23	2026/5/19	南湖	室外消火栓	编号“080”室外消火栓管道漏水。	安全提醒，加强巡查。
24	2026/5/19	文昌	文昌餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
25	2026/5/19	文昌	出版社	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2026/5/19	文昌	学8楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
27	2026/5/19	文昌	居委会	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
28	2026/5/19	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
29	2026/5/19	文昌	基建处办公室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
30	2026/5/19	文昌	主楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
31	2026/5/22	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇5幢，未发现电动自行车“飞线充电”。	安全提醒，加强巡查。
32	2026/5/22	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇5幢，共发现“楼梯间堆放杂物”3处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。

33	2026/5/22	文昌	学16楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
34	2026/5/25	南湖	力行楼A区“智慧矿山工业级实景教学中心”施工现场	因现场正在进行环氧地坪施工，仅设置一处人员进出通道，但通道无专人值守，存在“无关人员”误入引发磕碰、施工伤害等安全风险。	责令整改，加强巡查。
35	2026/5/25	南湖	大创中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
36	2026/5/28	南湖	力行楼东侧动火作业	1. 作业现场无安全负责人监护； 2. 未按规范设置动火作业公示牌，师生及过往人员无法知晓施工信息、风险提示及注意事项； 3. 动火作业区域未配备灭火器材。	责令整改，加强巡查。
37	2026/5/28	南湖	图书馆地砖修缮施工	施工现场未设置施工告知牌，未对施工范围、施工时段、安全风险等内容进行公示。	责令整改，加强巡查。
38	2026/5/28	南湖	松4楼无人菜鸟驿站	东侧房间缺少应急照明设备。	责令整改，加强巡查。
39	2026/5/28	南湖	松苑餐厅电梯安装施工现场	施工现场涉及动火作业，现场仅配置1具灭火器材，器材数量严重不足。	责令整改，加强巡查。
40	2026/5/28	南湖	经管学院毕业晚会舞台布置施工现场	晚会现场人员密集，存在大量用电设备，但未配置灭火器材。	责令整改，加强巡查。
41	2026/5/29	文昌	学33楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
42	2026/5/29	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”7处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
43	2026/5/29	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，未发现楼梯间堆放杂物问题。	安全提醒，加强巡查。
44	2026/5/29	文昌	学17楼	本次检查发现，部分留学生宿舍内违规存放大功率电器。学生表示该类电器仅作存放，使用均集中在公共厨房。目前已将该问题通报国际学院，同时要求物业加大巡查管控力度，严格落实管理要求，严禁学生在宿舍内使用各类大功率违规电器。	安全提醒，加强巡查。
45	2026/5/29	南湖	计算机学院楼	计算机学院二层西侧消防卷帘门下方有物品遮挡，已现场整改。	安全提醒，加强巡查。
46	2026/5/29	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
47	2026/5/29	文昌	智能采矿实验室	提醒自行安装电动自行车充电桩的单位，应配备锂电池专用灭火器、灭火毯、消防钩等消防器材，防范充电风险。	安全提醒，加强巡查。
48	2026/5/29	文昌	附属小学	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
49	2026/5/29	文昌	电气学院实验室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。