

## 2026年1-2月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2026/1/7	文昌	嘉园餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
2	2026/1/7	文昌	科研楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
3	2026/1/7	文昌	逸夫楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
4	2026/1/7	文昌	北门收发室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
5	2026/1/7	文昌	学15、16楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
6	2026/1/7	文昌	教一南楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
7	2026/1/10	南湖	体育馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
8	2026/1/14	南湖	学苑南路	编号“034”号室外消防栓漏水，已现场维修。	整改完毕，加强巡查。
9	2026/1/20	南湖	学苑北路	编号“026”号室外消防栓漏水，已现场维修。	整改完毕，加强巡查。
10	2026/1/23	南湖	体育馆A区	体育馆A区北侧一喷淋头漏水，已现场维修。	整改完毕，加强巡查。
11	2026/1/25	南湖	资源学院	编号“002”号室外消防栓因实业公司员工使用不当漏水，已紧急抢修。	2月2日复查，已整改完毕，加强巡查。
12	2026/1/31	南湖	博四楼	博四楼装修施工人员，使用切割机未办理动火作业。	整改完毕，加强巡查。
13	2026/1/31	南湖	桃苑餐厅	桃苑餐厅一档口员工，使用电焊机未办理动火作业。	整改完毕，加强巡查。
14	2026/2/1	南湖	学苑南路	编号“033”号室外消防栓漏水，已现场整改。	安全提醒，加强巡查。
15	2026/2/1	南湖	学苑南路	室外消防栓地下管网漏水，已联系水电中心进行抢修。	整改完毕，加强巡查。

16	2026/2/3	文昌	科创园区	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
17	2026/2/3	文昌	出版社	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
18	2026/2/3	文昌	建筑设计研究院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
19	2026/2/3	文昌	科研楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
20	2026/2/3	文昌	教2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
21	2026/2/3	文昌	教4楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
22	2026/2/3	文昌	综合楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
23	2026/2/3	文昌	主楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
24	2026/2/3	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
25	2026/2/3	南湖	厚德路	校内直供饮用水公司职工违规在校园内燃烧废旧发票。	整改完毕，加强巡查。
26	2026/2/3	南湖	力行楼A区地下“智慧矿山工业级实景教学中心”施工区域	施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
27	2026/2/3	南湖	兰3楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
28	2026/2/4	南湖	桃苑餐厅地超门头改造施工	施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
29	2026/2/4	南湖	建筑与设计学院施工区域	地下室改造施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
30	2026/2/4	南湖	兰1楼施工区域	宿舍阳台围栏刷漆施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
31	2026/2/4	南湖	竹4楼地砖拆铺施工区域	施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

32	2026/2/4	南湖	校内清理下水道淤泥工程	施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
33	2026/2/6	文昌	1号供暖站施工区域	施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
34	2026/2/6	文昌	学7楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
35	2026/2/6	文昌	文昌物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
36	2026/2/6	南湖	桃4楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
37	2026/2/10	南湖	明德礼堂	检查发现明德礼堂水系统阀组室内各类供水阀门处于关闭状态。	责令整改，后期复查。
38	2026/2/10	文昌	出版社施工区域	动火作业安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
39	2026/2/10	文昌	工厂区施工区域	动火作业安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
40	2026/2/28	南湖	建筑与设计学院施工区域	地下室改造施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
41	2026/2/28	南湖	C吧	C吧一档口员工，使用切割机、电焊机未办理动火作业。	2月28日复查 已整改完毕，加强巡查。